



Protocollo	Richiesta	Archivio	Intervento/Tipologia	Ubicazione	Richiedente	Permesso	Status
12/12/2017 26786	12/12/2017 505	43-2017/505SC	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA PRESSO GLI EDIFICI SCIA	PIAZZETTA DEGLI ALPINI	PARZIAN CARMEN(Benef.)		In itinere
13/12/2017 26924	13/12/2017 506	43-2017/506SC	VARIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO E POSIZIONAMENTO DI DUE FINESTRE IN FALDA PRESSO L'EDIFICIO SCIA	VIA G. BRESADOLA, n. 10	ZANGHELLINI SIMONE(Benef.)		In itinere
18/12/2017 27279	18/12/2017 516	43-2017/516SC	REALIZZAZIONE DI SCALA DI ACCESSO ESTERNA, OPERE INTERNE, REALIZZAZIONE DI CANNA FUMARIA PRESSO L'EDIFICIO SCIA	VIA FONTANELLE, n. 22	PILATI ARIANNA(Benef.)		In itinere
18/12/2017 27322	18/12/2017 517	43-2017/517SC	VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MURETTI DI RECINZIONE PER SUDDIVISIONE DEL LOTTO SCIA	VIA G. DI VITTORIO, n. 21	PORFIDI VITTORIA S.R.L.(Benef.)		In itinere
19/12/2017 27361	19/12/2017 518	43-2017/518SC	VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCALE ACCESSORIO PERTINENZIALE QUALE TETTOIA - CHIUSURA PARETE PRESSO L'EDIFICIO SCIA	FRAZ NAVE SAN FELICE, n. 4	DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S. DI BOGO GUALTIERO ERCOLE & C.(Benef.)		In itinere
21/12/2017 27711	21/12/2017 524	43-2018/3SC	INSTALLAZIONE INFERRIATE SU FINESTRE AL PROMO PIANO DEL PROSPETTO NORD ED EST PRESSO L'EDIFICIO SCIA	LOC MASI DI PRESSANO, n. 40	DALLAGIACOMA DIEGO(Benef.)		In itinere
29/12/2017 28089	29/12/2017 534	43-2017/534SC	VARIANTE AI LAVORI DI - SOSTITUZIONE PORTONCINO DI INGRESSO E SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO L'EDIFICIO SCIA	VIA CEMBRA, n. 85	HAFNER MATTEO		In itinere